

2240

Objímky pro svislá potrubí

Použití

Uchycení svislých potrubí.

Typy

Typ 1


čtyři rovnocenné šrouby, dva vnitřní a dva vnější pro zavěšení objímky.

Typ 2

čtyři vnitřní a dva vnější šrouby.

Typ 3

čtyři vnitřní a dva vnější šrouby, objímka zesílena výztuhami.



Volba typu

Pro vlastní výběr vhodného provedení použijte diagram na následující straně.


1. Ve spodní levé části grafu vyhledejte průřezík průměru potrubí a požadované rozteče závěsných šroubů A.
2. Na vertikálu vynesenu z tohoto bodu promítněte údaj o zatížení z horní pravé části grafu. Vhodné provedení potrubní objímky naleznete v tomto novém průřezíku, nebo na nejbližší vyšší křivce.
3. Údaj o zatížení je určující i pro průměr použitých šroubů. I v tomto případě se volí nejbližší vyšší rozměr.

Objednávka:	Název	Kód dílu	Ø Potrubí	A	Velikost	Teplota	Zatížení	Kusů
Příklad:	Objímka pro svislá potrubí	2240	273	750	19	400 °C	26 kN	2


Poznámka:

Standardizovaná provedení objímek 2240 jsou uvedena na následujících stranách. Ostatní a speciální provedení na poptávku.

Graf provedení objímk 2240



Objímky pro svislá potrubí 2240



								Max. zatížení (kN) při A (mm)								
DN	Vel.	Typ	E	F	S	C	Šroub									
			mm	mm	mm	mm	M	300	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500
80	1	1	80	10	20	19	12	5,50	4,00	3,00	2,25	-	-	-	-	-
80	2	1	100	12	25	25	16	10,50	7,75	5,25	3,50	-	-	-	-	-
80	3	1	100	20	25	32	20	-	14,50	10,00	8,00	-	-	-	-	-
80	4	2	150	20	30	32	20	-	27,00	17,75	14,00	11,50	-	-	-	-
100	5	1	80	12	20	19	12	6,70	4,85	3,75	2,75	-	-	-	-	-
100	6	1	100	15	25	25	16	-	10,50	7,25	4,75	-	-	-	-	-
100	7	1	125	20	30	32	20	-	21,00	15,50	12,50	9,00	-	-	-	-
100	8	2	150	20	30	32	20	-	29,50	20,00	15,50	12,00	-	-	-	-
150	9	1	100	12	20	19	12	-	9,75	6,50	4,25	3,00	-	-	-	-
150	10	1	100	15	25	25	16	-	12,50	8,25	5,50	4,00	-	-	-	-
150	11	1	125	20	30	32	20	-	-	17,00	13,00	10,00	7,50	-	-	-
150	12	2	150	25	30	38	24	-	-	37,50	29,50	24,00	20,25	-	-	-
200	13	1	100	15	25	25	16	-	14,00	9,00	6,50	4,25	-	-	-	-
200	14	1	100	20	30	32	20	-	-	14,00	10,00	8,00	6,00	-	-	-
200	15	2	150	20	30	38	24	-	-	25,00	17,50	14,00	11,00	-	-	-
200	16	2	150	25	30	38	24	-	-	45,50	32,50	25,50	21,50	-	-	-
250	17	1	100	15	25	25	16	-	-	10,00	7,25	5,00	-	-	-	-
250	18	1	125	20	30	32	20	-	-	20,50	15,50	13,00	9,50	-	-	-
250	19	2	150	25	30	38	24	-	-	50,00	32,50	25,50	21,00	-	-	-
250	20	2	200	25	40	47	30	-	-	-	61,00	50,00	37,50	30,00	-	-
300	21	1	100	15	25	25	16	-	-	12,00	8,25	5,50	4,50	-	-	-
300	22	2	150	20	30	32	20	-	-	-	21,50	17,00	13,00	10,00	-	-
300	23	2	150	25	30	38	24	-	-	-	37,50	30,00	25,00	20,00	-	-
300	24	2	200	25	40	47	30	-	-	-	72,50	53,00	39,00	32,00	-	-
350	25	1	100	20	30	32	20	-	-	-	13,00	10,00	7,75	5,75	-	-
350	26	2	150	25	30	38	24	-	-	-	40,00	33,00	26,50	21,50	18,00	-
350	27	2	200	30	40	47	30	-	-	-	-	60,00	51,00	40,00	33,00	-
400	28	1	125	20	30	32	20	-	-	-	19,00	16,00	12,50	9,25	-	-
400	29	2	150	25	30	38	24	-	-	-	-	39,00	30,00	23,00	20,00	-
400	30	2	200	35	42	56	36	-	-	-	-	100,00	81,00	64,50	50,00	-
450	31	2	150	20	30	38	24					22,00	16,00	13,00	10,50	-
450	32	2	200	25	40	47	30					71,00	51,50	37,50	30,00	26,00
450	33	2	200	35	42	56	36					-	87,00	66,50	55,00	44,50
500	34	2	150	20	30	38	24					24,00	17,00	13,50	11,00	9,00
500	35	2	200	25	40	47	30					-	61,00	46,00	38,50	33,00
500	36	2	250	35	42	56	36					-	110,00	89,00	73,50	60,00
600	37	2	175	20	30	38	24					-	27,50	21,50	17,00	13,50
600	38	2	200	25	40	47	30					-	73,50	55,00	43,00	37,50
600	39	2	250	35	42	56	36					-	-	107,50	84,00	68,50